HD1000-D40 LG2000 Q

Code informatique SEFI : 9228843



Désignation **BR TIVAR 1000 NAT PRESS TOURN HD1000-D40 LG2000 Q**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles