P3XJA14CE1N

Code informatique SEFI : 9245355



Désignation

TRAITEMENT D'AIR LITE PARKER SECHEUR COLON.MEMBRANE T35 1/2 P3XJA14CE1N PARKER HANNIFIN FRANCE

Caractéristiques

Raccordement :	1/2

Informations données à titre indicatives, non contractuelles