

## 01 01 695

Code informatique SEFI: 9093014



**Désignation** ventouse BL50-2.10.05AA, TWO, 1/8 fem sans filtreg

Caractéristiques Raccordement: 1/8

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles