



01 03 734

Code informatique SEFI : 9093105



**Désignation**      ventouse FC100 PU 40, 3/8 femg

**Caractéristiques** Raccordement : 3/8

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles