



01 01 160

Code informatique SEFI: 9056737



Désignation

ventouse B20.10.02AA, TWO 50 M5 fem

Caractéristiques

Raccordement:

М5

