



01 01 700

Code informatique SEFI : 9093015



Désignation ventouse BL50-2.10.05AF, TWO 5x1/8 femg

Caractéristiques Raccordement : 1/8