

SEFI



01 03 757

Code informatique SEFI : 9093112



Désignation

ventouse FC150 PU 60, 1/2 fem

Caractéristiques

Raccordement :

1/2

Informations données à titre indicatives, non contractuelles