



# SEFI



**HUTCHINSON**

## 10-PL-1397

Code informatique SEFI : 9192588



**Désignation**

**DIVERS COURROIE 1397L10 POLY V 1397 L10**

**Caractéristiques**



*Informations données à titre indicatives, non contractuelles*