



01 01 166

Code informatique SEFI : 9092861



Désignation ventouse B20.10.02DA, TWO, M5 fem, limg

Caractéristiques Raccordement : M5