



01 01 285

Code informatique SEFI : 9092878



Désignation ventouse F20MF.40.02AE, TPU 5xM5g

Caractéristiques Raccordement : M5

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles