

01 01 690

Code informatique SEFI : 9093011



Désignation ventouse B50MF.40.05DB, TPU 1/4 mÃ¸le lim filtreg

Caractéristiques Raccordement : 1/4