



01 03 731

Code informatique SEFI : 9093103



**Désignation**      ventouse FC100 PU 40, 1/8 femg

**Caractéristiques** Raccordement : 1/8

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles