

01 04 727

Code informatique SEFI : 9093117



Désignation ventouse BX52P.4K.05AA.F, PU 30/60, 1/8" NPSFg

Caractéristiques Raccordement : 1/8