



MIBD100D1/2" 0 +60B LOW

Code informatique SEFI : 9300162

Image Produit type unknown

Désignation TYPE 1618 GLY CL.1,6 RACC VERTg

Caractéristiques Raccordement : 1/2

header not found or type unknown