

SEFI



U68BV/33

Code informatique SEFI : 9501



Désignation

**partie tournante non compensee de garniture mecanique,
reference : LATTYseal U 68 B V - 33**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles