

SEFI



U68BV/55

Code informatique SEFI : 9506



Désignation

**partie tournante non compensée de garniture mécanique,
reference : LATTYseal U 68 B V - 55**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles