



01 01 522

Code informatique SEFI : 9056777



**Désignation** ventouse BL40-2.10.04AB, TWO 1/4 mÅle filtreg

**Caractéristiques** Raccordement : 1/4