

SEFI



01 01 522

Code informatique SEFI : 9056777



Désignation

ventouse BL40-2.10.04AB, TWO 1/4 mÅle filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/4

Informations données à titre indicatives, non contractuelles