



SEFI



31 50 059

Code informatique SEFI : 9062251



Désignation

ventouse U4, TWO 50, cpl

Caractéristiques

Raccordement :

M5



Informations données à titre indicatives, non contractuelles