

01 01 683

Code informatique SEFI : 9093006



Désignation ventouse B50MF.40.05AB, TPU 1/4 mÃ¸le filtreg

Caractéristiques Raccordement : 1/4