



SEFI



01 01 687

Code informatique SEFI : 9093008



Désignation

ventouse B50MF.40.05AF, TPU 5x1/8 fem

Caractéristiques

Raccordement :

1/8



Informations données à titre indicatives, non contractuelles