

01 01 687

Code informatique SEFI : 9093008



Désignation ventouse B50MF.40.05AF, TPU 5x1/8 femg

Caractéristiques Raccordement : 1/8