



01 01 702

Code informatique SEFI : 9093016



Désignation ventouse BL50-2.10.05DA, TWO 1/8 fem lim filtreg

Caractéristiques Raccordement : 1/8