

SEFI



01 01 702

Code informatique SEFI : 9093016



Désignation

ventouse BL50-2.10.05DA, TWO 1/8 fem lim filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles