



01 03 294

Code informatique SEFI : 9093083



Désignation ventouse FC75 PU 40, 3/8 mÃle + 1/8 femg

Caractéristiques Raccordement : 3/8

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles