



01 03 711

Code informatique SEFI : 9093093



Désignation ventouse FC35 PU 50, 1/4 mÃ¸le filtreg

Caractéristiques Raccordement : 1/4