



SEFI



piab

31 50 010S

Code informatique SEFI : 136082



Désignation

ventouse D15, SIL 50, cpl

Caractéristiques

Raccordement :

M5



Informations données à titre indicatives, non contractuelles