



31 50 023

Code informatique SEFI : 136067



**Désignation**      ventouse B10-2.10.01AC, TWO 50, cplg

**Caractéristiques**      Raccordement : M5

header not found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles