

SEFI



01 01 198

Code informatique SEFI : 9007747



Désignation

ventouse BL20-2.10.02AF, TWO 1/8 M5 filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles