



31 50 006S

Code informatique SEFI : 9007714



**Désignation** ventouse U15.20.01AC, SIL 50, M5 mÃ¸leg

**Caractéristiques** Raccordement : M5