



SEFI



31 50 006

Code informatique SEFI : 123939



Désignation

ventouse U15, TWO 50, cpl

Caractéristiques

Raccordement :

M5



Informations données à titre indicatives, non contractuelles