



31 50 014

Code informatique SEFI: 123947



Désignation ventouse F15, TWO 50, cpl

**Caractéristiques** Raccordement : M5

