

**SENGA**

**LBF-1/2 (30302)**

Code informatique SEFI : 9035139



**Désignation**      bouchon femelle 1/2 SENGA Référence 303 02g

**Caractéristiques** Raccordement : 1/2

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles