



SEFI



THK
The Mark of Linear Motion

SSR15XW2SS+580LY-II

Code informatique SEFI : 9249326



Désignation

RAIL + PATIN SSR15XW2SS+580LY-II MONTAGE // THK

Caractéristiques



Informations données à titre indicatives, non contractuelles