



721.513.111

Code informatique SEFI: 9296971



Désignation

UNION A COLLER 2"-63

Caractéristiques

Raccordement:

2

