



Image Produit type unknown

201100

Code informatique SEFI : 9630941

**Désignation**      SONDE LAITON BIMET L-45 R3/4g

**Caractéristiques**

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles