

BINDER
magnetic

100 T10/1700 V+FN2-2.3.5.646

Code informatique SEFI : 9196011



Désignation

COURROIE MANUTENTION BINDER 100 T10/1700 V+FN2-2.3.5.646
COURROIE TAQUET LG72-TH65-EP12g

Caractéristiques

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles