

BINDER
magnetic

**32TK10K13F/4680V+FN30-
235282**

Code informatique SEFI : 9165352



Désignation

COURROIE MANUTENTION BINDER 32TK10K13F/4680V+FN30-235282
SUIVANT PLAN 948171005g

Caractéristiques

header found or type unknown

Informations données à titre indicatives, non contractuelles